

安全生产督查

第 1 期

临沭县安全生产委员会办公室

2021 年 3 月 2 日

全县安全生产隐患大排查大整治督查 情况通报

根据县委、县政府对安全生产工作的安排部署，成立由县纪委监委、安委办、第三方安全技术专家、融媒体记者组成的安全生产督查组，对各镇街、安全生产重点领域牵头部门安全生产隐患大排查大整治工作情况进行督查。

2 月 25 日，督查组对临沭街道、郑山街道、住建局和文旅局开展安全生产督导检查。督查组通过座谈了解、查阅档案资料、抽查所管辖的企业等方式进行现场实地督查，共检查出涉及安全生产责任制落实、风险隐患排查管控、应急演练等方面问题隐患 113 条。督查组对发现的问题隐患当场向被检查单位、企业进行了反馈，被检查单位分管负责同志对问题整改落实作了表态发言，督查组将对后续整改落实情况进行复查。

从督查情况看，相关属地和部门在安全生产隐患大排查大整治工作中仍存在不深、不细的问题。企业内部安全管理、检查机制流于形式，存在风险隐患排查不彻底不精准，整改落实不深入不到位等问题和短板。各级各有关部门要坚持问题导向，强化责任落实，对检查发现的突出问题和薄弱环节举一反三、查漏补缺、立行立改，绝不放过任何漏洞，绝不留下任何死角。要督促企业进一步修订完善安全生产管理制度，加强一线员工，特别是特殊工种人员的安全防范技能培训，提高从业人员对作业风险的辨识、控制、应急处置和避险自救能力。同时，加强日常监管，构建安全生产隐患排查长效机制，确保安全生产隐患大排查大整治工作抓紧抓细抓出实效。

附件：督查发现问题及隐患清单

临沭县安全生产委员会办公室

2021年3月2日

附件：

督查发现问题及隐患清单

序号	被检查单位	问题及隐患清单
1	住建局	1、住建局建筑安全管理人员力量不足。
2	御河景园项目 责任单位： 县住建局	1、7#楼钢筋加工区未设置安全通道
3		2、总配电区岗位灭火器单具放置，未设置防潮措施
4		3、7#楼总配电岗位临时用电接线头裸露
5		4、折弯电机皮带轮防护罩缺失
6		5、配电柜前后未敷设绝缘胶皮
7		6、7#楼4层部分脚手架安装不牢固
8		7、塔吊安装验收标识牌验收时间与实际不符、月度检查牌内容空项
9		8、7#楼3层材料码放不整齐，未标识名称、规格
10		9、职工三级教育培训记录不规范
11		临沭富晟樾府 责任单位： 县住建局
12	2、塔吊吊具防脱钩缺失	
13	3、钢筋挤压机底部电机皮带轮未设置防护罩、接地线脱落	
14	4、5#楼1层部分脚手架安装不牢固	
15	5、作业场所部分临时用电未设漏电保护	
16	6、1#楼临边防护网部分损坏	
17	7、1#楼一层北侧未设置临边防护	
18	8、钢筋加工区未标识材料名称、规格	
19	9、未提供安全生产应急预案	
20	10、安全生产责任制未进行逐级考核	
21	11、钢筋加工区配电柜前后未敷设绝缘胶皮	
22	12、在建每层楼缺少消防灭火器	
23	13、6#塔式起重机月度检查表不规范缺少检查日期	
24	14、5#楼管道井预留口安全防护不到位	
25	15、1#楼钢筋挤压机不用三级配电开门未断电	
26	16、施工现场及路面积水、排水设施不完善	
27	郑山街道	1、郑山安委办专职工作人员未到位。
28	临沂宝柳工艺品有限公司	1、喷涂线西侧电机皮带轮防护罩缺失
29		2、可燃气体报警仪未设置人员值守岗位，报警仪未设置备用电源，南侧可燃气体报警仪运行故障、燃气管道法兰静电跨接断开松动
30		3、灭火器等消防设施未设置禁止占用、遮挡警示标识
31		4、管道未标识介质名称

32	责任单位： 郑山街道	5、打磨岗位员工未规范佩戴耳塞等劳动防护用品	
33		6、配电室低压配电区灭火器配置型号不规范	
34		7、配电室内断路器未设置相间隔板	
35		8、锅炉房分汽包未设置保温措施及高温警示标识	
36		9、锅炉房内燃烧机上方未设置可燃气体检测器	
37		10、南侧燃气管道压力表超期未检、	
38		11、主要负责人及安全管理人员安全生产责任制未根据省政府 311 号令修订，安全生产责任制无考核记录	
39		12、应急预案无评审记录或论证报告	
40		13、未配备气体浓度检测仪	
41		14、可燃气体检测探头未定期检测	
42		15、未制定 2021 年度应急演练计划	
43		16、未制定 2021 年度安全培训计划	
44		17、未制定 2021 年度安全投入计划	
45		18、未根据岗位制定劳动防护用品配备标准	
46		19、未建立特种作业人员台账	
47		临沭丽洁餐具 清洗部	1、车间安全出入口采用侧拉门
48			2、灭火器等消防设施未设置禁止占用、遮挡警示标识
49			3、包装车间配电开关未设置漏电保护
50			4、2.5 米以下照明灯具未采用安全电压
51	5、包装车间员工未规范佩戴耳塞等劳动防护用品		
52	6、燃气锅炉燃烧机室使用非防爆普通插座		
53	7、燃气锅炉房放置杂乱易燃物品、电缆线敷设不规范		
54	8、可燃气体报警仪未设置人员值守岗位，报警仪未设置备用电源		
55	9、洗刷车间配电盒外壳锈蚀严重，未设置安全警示标识		
56	10、洗刷车间开关敷设于木质底座		
57	责任单位： 郑山街道	11、主要负责人及安全管理人员安全生产责任制未根据省政府 311 号令修订，安全生产责任制无考核记录	
58		12、应急预案无评审记录或论证报告	
59		13、未配备气体浓度检测仪	
60		14、可燃气体检测探头未定期检测	
61		15、未制定 2021 年度应急演练计划	
62		16、未制定 2021 年度安全培训计划	
63		17、未制定 2021 年度安全投入计划	
64		18、未根据岗位制定劳动防护用品配备标准	
65	临沭街道	1、缺少主要领导、分管领导对包保企业开展检查的相关记录；	
66		2、缺少相关安全生产学习培训记录；	
67	山东雷华塑料 工程有限公司	1、查看公司 1 月份的培训记录内容，未完全根据 2021 年安全教育培训计划内容进行培训，缺少公司安全生产目标的培训内容	
68		2、查看公司培训记录，培训记录无考核情况，无培训效果评价	

69	责任单位： 临沭街道	3、公司本年度应急演练计划内容未安全根据应急预案文本制定	
70		4、查看公司隐患整改登记，登记错误	
71		5、公司未按要求制定 2021 年春节复工复产方案	
72		6、公司无复工安全会议记录和大排查大整治工作方案	
73		7、公司本年度应急演练计划中如机械伤害事故现场处置方案未按照每半年不少于一次制定	
74		8、查看公司 2020 年 12 月 21 日查出的问题整改情况回执单，整改确认时间超期且无延期申请	
75		9、公司部分整改情况回执单整改确认人未填写	
76		10、土工布车间一西侧消火栓前有杂物阻挡	
77		11、土工布车间一内消防走道被部分物品阻挡	
78		山田研磨材料 有限公司 责任单位： 临沭街道	1、公司对查出的问题隐患未下达隐患整改通知单
79			2、公司对查出的问题整改确认情况缺少相关记录
80	3、公司无纸质复工复产方案档案资料不符合要求		
81	4、公司无纸质复工安全会议资料不符合要求		
82	5、公司安全培训资料不完善，没有进行培训评估		
83	6、水洗车间东侧门有货物阻挡消防通道		
84	7、水洗车间除尘电机三角带未设置防护罩		
85	8、水洗车间内热风炉天然气管道缺少介质名称及流向标识		
86	9、水洗车间配电盘未设置有电危险等安全警示标识		
87	10、水洗车间热风炉天然气管道过滤器未接地		
88	11、水洗车间南侧热风炉天然气管道有一处压力表拆除未安装		
89	12、水洗车间内压缩空气管道缺少介质名称及流向标识		
90	13、水洗车间中间柱子上小型断路器外壳损坏		
91	14、水洗车间内东侧立柱未设置防撞设施和安全标识		
92	15、水洗车间内西侧开关柜前未设置绝缘胶皮		
93	16、水洗车间部分电压表外壳损坏		
94	17、控制室内未设置应急照明灯		
95	18、控制室内无可燃气体报警处置记录		
96	19、控制室内可燃气体报警控制室旁未张贴报警仪布置图		
97	20、公司包装物仓库（内有包装纸箱，火灾危险性为丙类）内设置有车间办公室及更衣室，未与仓库采用实体墙隔开和未设置独立的安全出口，不符合 GB50016-2014（2018 年版）第 3.3.9 条的规定		
98	县文旅局	1、缺少隐患整改清单	
99		2. 安全生产学习培训记录中缺少签到表	
100	临沂联时影院 管理有限公司	1. 公司未制定本年度应急演练计划	
101		2. 公司未制定 2021 年安全培训计划	
102		3. 公司制定的 2020 年度应急演练计划内容与实际不符（有赤磷车间等内容）	

103	责任单位： 县文旅局	4. 公司未制定隐患排查计划
104		5. 公司 2020 年 8 月 20 日及 11 月 27 日巡查出的问题无整改确认记录
105		6. 公司制定的防火检查表中部分内容与实际不符（如具有火灾危险的工艺流程及设备等内容）
106		7. 电影院走道墙体灭火器箱内部分灭火器压力超压（压力指示在黄色区域）
107	临沭县奥创网吧 责任单位： 县文旅局	1、部分员工培训档案不全
108		2、网吧内南侧墙体处一灭火器欠压未及时充装
109		3、网吧内南墙内一消火栓内消火栓按钮穿线口脱落
110		4、网吧内北墙空调处只配置一具灭火器不符合要求
111		5、网吧配电室内断路器未设置相间隔板
112		6、网吧配电室内只配置一具二氧化碳灭火器不符合要求
113		7、网吧配电室外缺少配电室等安全标示